

Tabelle: Gegenwärtig dok. Empfehlungen / Empfehlungen der abgeschl. Prüfungen; Feld: Art

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Art</b>  | 8600100000000000 |
| <b>Neubau (m² Bauwerksfläche) ***</b>   | 8600110000000000 |
| <b>Erweiterung (m² Bauwerksfläche -O-)</b>                                      | 8600120000000000 |
| Bauwerkserneuerung / Ersatzneubau (m² Bauwerksfläche -O-)                       | 8600121000000000 |
| Bauwerkserneuerung wegen Tragfähigkeitserhöhung (m² Bauwerksfläche -O-)         | 8600121100000000 |
| Bauwerkserneuerung wegen Verbreiterung (m² Bauwerksfläche -O-)                  | 8600121200000000 |
| Bauwerkserneuerung wg. Tragfähigkeitserhöhung und Verbreiterung (m² Bw-fl -O-)  | 8600121300000000 |
| Verbreiterung (m² Bauwerksfläche -O-)   | 8600122000000000 |
| Überbauerneuerung (m² Bauwerksfläche -O-)                                       | 8600123000000000 |
| Tragfähigkeitserhöhung (m² Bauwerksfläche -O-)                                  | 8600124000000000 |
| Verkehrssicherung (lfd m Baustellenlänge -O-)                                   | 8600125000000000 |
| <b>Erhaltung (ohne ME)</b>  | 8600130000000000 |
| Bauwerkserneuerung / Ersatzneubau (m² Bauwerksfläche -I-)                       | 8600131000000000 |
| Ersatzneubau wegen Ablauf der wirtschaftlichen Nutzungsdauer (m² Bw-fläche -I-) | 8600131100000000 |
| Ersatzneubau wegen Tragfähigkeitsverlust (m² Bw-fläche -I-)                     | 8600131200000000 |
| Ersatzneubau wg. Abl. wirtsch. Nutzungs- u. Tragfähigkeitsverl. (m² Bw-fl -I-)  | 8600131300000000 |
| Behelfsbrücke (m² Bw-fl -I-)  | 8600131400000000 |
| Überbauerneuerung (m² Bauwerksfläche -I-)                                       | 8600132000000000 |
| Verstärkung (ohne ME -I-)   | 8600133000000000 |
| Überbau Brücke (ohne ME -I-)  | 8600133100000000 |
| Ersatz vorhandener Hauptbauteile (ohne ME -I-)                                  | 8600133110000000 |
| Verstärkung vorhandener Hauptbauteile (ohne ME -I-)                             | 8600133120000000 |
| Zusatzbewehrung (ohne ME -D-)   | 8600133121000000 |
| Zusätzliche Spannglieder ohne Verbund (ohne ME -D-)                             | 8600133122000000 |
| Zusätzliche Spannglieder mit Verbund (ohne ME -D-)                              | 8600133123000000 |
| Stahl lamellen zur Biegeverstärkung (ohne ME -D-)                               | 8600133124000000 |
| Kohlefaser lamellen zur Biegeverstärkung (ohne ME -D-)                          | 8600133125000000 |
| Kohlefaser lamellen zur Schubverstärkung (ohne ME -D-)                          | 8600133126000000 |
| Mauerwerksverstärkung (ohne ME -D-)   | 8600133127000000 |
| Stahltraggliederverstärkung (ohne ME -E-)                                       | 8600133128000000 |
| Einbau zusätzlicher Hauptbauteile (ohne ME -D-)                                 | 8600133130000000 |
| Einbau von Hilfsstützen (ohne ME -D-)   | 8600133140000000 |
| Unterbauten / Stützbauwerke (ohne ME -D-)                                       | 8600133200000000 |
| Ersatz vorhandener Hauptbauteile (ohne ME -D-)                                  | 8600133210000000 |
| Verstärkung vorhandener Hauptbauteile (ohne ME -D-)                             | 8600133220000000 |
| Zusatzbewehrung unter [Spritz]beton (ohne ME -D-)                               | 8600133221000000 |
| Kohlefaser lamellen (ohne ME -D-)   | 8600133222000000 |
| Mauerwerksverstärkung (ohne ME -D-)   | 8600133223000000 |
| Stahltraggliederverstärkung (ohne ME -E-)                                       | 8600133224000000 |
| Einbau zusätzlicher Hauptbauteile (ohne ME -D-)                                 | 8600133230000000 |

**Tabelle: Gegenwärtig dok. Empfehlungen / Empfehlungen der abgeschl. Prüfungen; Feld: Art**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Instandsetzung (ohne ME)  | 860013400000000 |
| Hauptbauteile (ohne ME)   | 860013410000000 |
| Überbau Brücke (ohne ME)  | 860013411000000 |
| Beton / Stahlbeton / Spannbeton (m² Instandsetzungsfläche -D-)                  | 860013411100000 |
| Betoninstandsetzung / Betonersatz (m² Instandsetzungsfläche -D-)                | 860013411110000 |
| Beton BII (m² Instandsetzungsfläche -D-)  | 860013411111000 |
| Reaktionsharzmörtel / -beton (m² Instandsetzungsfläche -D-)                     | 860013411112000 |
| Reaktionsharzmörtel / -beton PC O (m² Instandsetzungsfläche -D-)                | 860013411112100 |
| Reaktionsharzmörtel / -beton PC U (m² Instandsetzungsfläche -D-)                | 860013411112200 |
| Zementmörtel / Beton mit Kunststoffzusatz (m² Instandsetzungsfläche -D-)        | 860013411113000 |
| Zementmörtel / Beton mit Kunststoffzusatz PCC I (m² Instandsetzungsfläche -D-)  | 860013411113100 |
| Zementmörtel / Beton mit Kunststoffzusatz PCC II (m² Instandsetzungsfläche -D-) | 860013411113200 |
| Risseinstandsetzung (lfd m Riss -D-)  | 860013411120000 |
| Tränkung mit Epoxidharz EP-T (lfd m Riss -D-)                                   | 860013411121000 |
| Injektion mit Epoxidharz EP-I (lfd m Riss -D-)                                  | 860013411122000 |
| Injektion mit Zementleim ZL-I / Zementsuspension ZS-I (lfd m Riss -D-)          | 860013411123000 |
| Injektion mit Polyurethan PUR-I (lfd m Riss -D-)                                | 860013411124000 |
| Überbaubeschichtung mit polymeren Werkstoffen (m² Instandsetzungsfläche -D-)    | 860013411130000 |
| Hydrophobierung OS-A (m² Instandsetzungsfläche -D-)                             | 860013411131000 |
| Beschichtung OS-B (m² Instandsetzungsfläche -D-)                                | 860013411132000 |
| Beschichtung OS-C (m² Instandsetzungsfläche -D-)                                | 860013411133000 |
| Beschichtung OS-DI / DII (m² Instandsetzungsfläche -D-)                         | 860013411134000 |
| Beschichtung OS-E (m² Instandsetzungsfläche -D-)                                | 860013411135000 |
| Beschichtung OS-F (m² Instandsetzungsfläche -D-)                                | 860013411136000 |
| Überbaubeschichtung mit Spritzbeton (m² Instandsetzungsfläche -D-)              | 860013411140000 |
| Spritzbeton (m² Instandsetzungsfläche -D-)                                      | 860013411141000 |
| Spritzmörtel / -beton mit Kunststoffzusatz SPCC (m² Instandsetzungsfläche -D-)  | 860013411142000 |
| Stein (m² Instandsetzungsfläche -D-)  | 860013411200000 |
| Mauerwerksinstandsetzung (m² Instandsetzungsfläche -D-)                         | 860013411210000 |
| Fugeninstandsetzung (m² Instandsetzungsfläche -D-)                              | 860013411211000 |
| Ersatz einzelner Steine (m² Instandsetzungsfläche -D-)                          | 860013411212000 |
| Steinverfestigung (m² Instandsetzungsfläche -D-)                                | 860013411213000 |
| Stahl (ohne ME -E-)   | 860013411300000 |
| Instandsetzung von Stahlbauteilen und Stahlbauverbindungen (ohne ME -E-)        | 860013411310000 |
| Instandsetzung nicht vorgespannte Schraubverbindung (Stück -E-)                 | 860013411311000 |
| Instandsetzung/Ergänzung Sicherung (Stück -E-)                                  | 860013411311100 |
| Erneuerung Schraubverbindung (Stück -E-)  | 860013411311200 |
| Erneuerung vorgespannte Schraubverbindung (Stück -E-)                           | 860013411312000 |
| Instandsetzung / Erneuerung Schweißverbindung (ohne ME -E-)                     | 860013411313000 |
| Instandsetzung / Erneuerung Schweißnaht (ohne ME -E-)                           | 860013411313100 |

**Tabelle: Gegenwärtig dok. Empfehlungen / Empfehlungen der abgeschl. Prüfungen; Feld: Art**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Korrosionsschutz (m² Instandsetzungsfläche -F-)                              | 860013411320000 |
| Vollerneuerung (m² Instandsetzungsfläche -F-)                                | 860013411321000 |
| Teilerneuerung (m² Instandsetzungsfläche -F-)                                | 860013411322000 |
| Ausbesserung (m² Instandsetzungsfläche -F-)                                  | 860013411323000 |
| Holz (Erstatzneubau) (m² Bauwerksfläche -H-)                                 | 860013411400000 |
| Erneuerung von Bauteilen (ohne ME -H-)                                       | 860013411410000 |
| Instandsetzung / Erneuerung Verbindungsmittel (ohne ME -H-)                  | 860013411420000 |
| Ausbesserung / Erneuerung Holzschutz (m² Instandsetzungsfläche -H-)          | 860013411430000 |
| Fugeninstandsetzung (lfd m -H-)  | 860013411500000 |
| Unterbau Brücke / Stütz- / Schutz- / Lärmschutzbauwerke (ohne ME)            | 860013412000000 |
| Beton / Stahlbeton / Spannbeton (ohne ME -D-)                                | 860013412100000 |
| Betoninstandsetzung / Betonersatz (m² Instandsetzungsfläche -D-)             | 860013412110000 |
| Beton BII (m² Instandsetzungsfläche -D-)                                     | 860013412111000 |
| Reaktionsharzmörtel / -beton (m² Instandsetzungsfläche -D-)                  | 860013412112000 |
| Reaktionsharzmörtel / -beton PC O (m² Instandsetzungsfläche -D-)             | 860013412112100 |
| Reaktionsharzmörtel / -beton PC U (m² Instandsetzungsfläche -D-)             | 860013412112200 |
| Zementmörtel / Beton mit Kunststoffzusatz (m² Instands-fl -D-)               | 860013412113000 |
| Zementmörtel / Beton mit Kunststoffzusatz PCC I (m² Instands-fl -D-)         | 860013412113100 |
| Zementmörtel / Beton mit Kunststoffzusatz PCC II (m² Instands-fl -D-)        | 860013412113200 |
| Risseinstandsetzung (lfd m Riss -D-)   | 860013412120000 |
| Injektion mit Epoxidharz EP-I (lfd m Riss -D-)                               | 860013412121000 |
| Injektion mit Zementleim ZL-I / Zementsuspension ZS-I (lfd m Riss -D-)       | 860013412122000 |
| Injektion mit Polyurethan PUR-I (lfd m Riss -D-)                             | 860013412123000 |
| Tränkung mit Epoxidharz EP-T (lfd m Riss -D-)                                | 860013412124000 |
| Unterbau- / Stützwandbeschichtung mit polymeren Werkst. (m² Instands-fl -D-) | 860013412130000 |
| Hydrophobierung OS-A (m² Instandsetzungsfläche -D-)                          | 860013412131000 |
| Beschichtung OS-B (m² Instandsetzungsfläche -D-)                             | 860013412132000 |
| Beschichtung OS-C (m² Instandsetzungsfläche -D-)                             | 860013412133000 |
| Beschichtung OS-DI/DII (m² Instandsetzungsfläche -D-)                        | 860013412134000 |
| Beschichtung OS-E (m² Instandsetzungsfläche -D-)                             | 860013412135000 |
| Unterbau- / Stützwandbeschichtung mit Spritzbeton (m² Instandsetzungsfl -D-) | 860013412140000 |
| Spritzbeton (m² Instandsetzungsfläche -D-)                                   | 860013412141000 |
| Spritzmörtel / -beton mit Kunststoffzusatz SPCC (m² Instands-fl -D-)         | 860013412142000 |
| Stein (m² Instandsetzungsfläche -D-)   | 860013412200000 |
| Mauerwerksinstandsetzung (m² Instandsetzungsfläche -D-)                      | 860013412210000 |
| Fugeninstandsetzung (m² Instandsetzungsfläche -D-)                           | 860013412211000 |
| Ersatz einzelner Steine (m² Instandsetzungsfläche -D-)                       | 860013412212000 |
| Steinverfestigung (m² Instandsetzungsfläche -D-)                             | 860013412213000 |
| Stahl (ohne ME -E-)  | 860013412300000 |
| Instandsetzung von Stahlbauteilen und Stahlbauverbindungen (ohne ME -E-)     | 860013412310000 |

**Tabelle: Gegenwärtig dok. Empfehlungen / Empfehlungen der abgeschl. Prüfungen; Feld: Art**

|  |                  |
|--|------------------|
| Schraubverbindung (Stück -E-)  | 860013412311000  |
| Instandsetzung/Ergänzung Sicherung (Stück -E-)                       | 860013412311100  |
| Erneuerung Schraubverbindung (Stück -E-)                             | 860013412311200  |
| Erneuerung vorgespannte Schraubverbindung (Stück -E-)                | 860013412312000  |
| Instandsetzung / Erneuerung Schweißverbindung (ohne ME -E-)          | 860013412313000  |
| Schweißnaht instand setzen / erneuern (ohne ME -E-)                  | 860013412313100  |
| Korrosionsschutz (m <sup>2</sup> Instandsetzungsfläche -F-)          | 860013412320000  |
| Vollerneuerung (m <sup>2</sup> Instandsetzungsfläche -F-)            | 860013412321000  |
| Teilerneuerung (m <sup>2</sup> Instandsetzungsfläche -F-)            | 860013412322000  |
| Ausbesserung (m <sup>2</sup> Instandsetzungsfläche -F-)              | 860013412323000  |
| Holz (ohne ME -H-)   | 860013412400000  |
| Erneuerung von Bauteilen (ohne ME -H-)                               | 860013412410000  |
| Instandsetzung / Erneuerung Verbindungsmittel (ohne ME -H-)          | 860013412420000  |
| Ausbesserung / Erneuerung Holzschutz (ohne ME -H-)                   | 860013412430000  |
| Fugeninstandsetzung (lfd m -H-)                                      | 860013412500000  |
| VZ-Brücken (ohne ME)   | 860013413000000  |
| Instandsetzung Stöße im Stiel / Riegel bei VZ-Brücken (Stück -E-)    | 860013413100000  |
| Instandsetzung/Erneuerung Schweißnaht (ohne ME)                      | 8600134131110000 |
| Stiel (ohne ME)  | 860013413111000  |
| Riegel (ohne ME)   | 860013413112000  |
| Instandsetzung/Erneuerung Verbindungen (Stck -E-)                    | 860013413120000  |
| Erneuerung Korrosion/Beschichtung ( m <sup>2</sup> )                 | 860013413130000  |
| Stiel (m <sup>2</sup> )  | 860013413131000  |
| Riegel (m <sup>2</sup> )   | 860013413132000  |
| Fußplatte (m <sup>2</sup> )  | 860013413133000  |
| Instandsetzung Befestigungselemente bei VZ-Brücken (Stück -E-)       | 860013413200000  |
| Instandsetzung (ohne ME -E-)   | 860013413210000  |
| Korrosionsschutz (m <sup>2</sup> )                                   | 860013413211000  |
| Erneuerung/Neuanlage (ohne ME -E-)                                   | 860013413220000  |
| Allgemeine Schraubverbindung (Stck -E-)                              | 860013413221000  |
| Schraube (Stck -E-)  | 860013413221100  |
| Mutter (Stck -E-)  | 860013413221200  |
| Kontermutter / Sicherung (Stck -E-)                                  | 860013413221300  |
| Schellen (Stck -E-)  | 860013413222000  |
| Abrutschsicherung (Stck)   | 860013413223000  |
| Sonstige Verbindungsmittel (Stck)                                    | 860013413224000  |
| Elastomerdistanzstreifen (Stck)                                      | 860013413225000  |
| Bänder/Riegel (Stck)   | 860013413226000  |
| Instandsetzung / Erneuerung Stielfußpunkt bei VZ-Brücken (Stück -E-) | 860013413300000  |
| Betoninstandsetzung/Betonersatz ( m <sup>2</sup> -E-)                | 860013413310000  |

**Tabelle: Gegenwärtig dok. Empfehlungen / Empfehlungen der abgeschl. Prüfungen; Feld: Art**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Instandsetzung Unterstopfung/Verguss (m²)                                      | 860013413320000 |
| Stielfußpunkt freilegen (Stck)   | 860013413330000 |
| Rissinstandsetzung (lfm -D-)   | 860013413340000 |
| Fugeninstandsetzung (lfm -H-)  | 860013413350000 |
| Herstellung Entwässerungsöffnung bei VZ-Brücken (Stück -E-)                    | 860013413400000 |
| Stiel (Stck)   | 860013413410000 |
| Vogeleinflugschutz (Stck)  | 860013413420000 |
| Riegel (Stck)  | 860013413430000 |
| Erneuerung/Instandsetzung Verkehrszeichen/Schild ***                           | 860013413500000 |
| Erneuerung Verkehrszeichen/Schild (Stck)                                       | 860013413510000 |
| Instandsetzung Verkehrszeichen/Schild (Stck)                                   | 860013413520000 |
| Konstruktionsteile 1 (ohne ME)   | 860013420000000 |
| Vorspannung (ohne ME -D-)  | 860013421000000 |
| Instandsetzung Spannglied (Stück -D-)  | 860013421100000 |
| Ankerkopf (Stück -D-)  | 860013421110000 |
| Hüllrohr (Stück -D-)   | 860013421120000 |
| Erneuerung Spannglied (Stück -D-)  | 860013421200000 |
| Lager (Stück -C-)  | 860013422000000 |
| Erneuerung (Stück -C-)   | 860013422100000 |
| Instandsetzung (Stück -C-)   | 860013422200000 |
| Austausch von Gleitplatten (Stück -C-)   | 860013422210000 |
| Instandsetzung und Korrektur von Führungseinrichtungen (Stück -C-)             | 860013422220000 |
| Austausch von Elastomerkissen (Stück -C-)                                      | 860013422230000 |
| Korrosionsschutzinstandsetzung (Stück -C-)                                     | 860013422300000 |
| Fahrbahnübergänge (lfd m -B-)  | 860013423000000 |
| Stahlübergänge (lfd m -B-)   | 860013423100000 |
| Einbau / Erneuerung (lfd m -B-)  | 860013423110000 |
| Instandsetzung (lfd m -B-)   | 860013423120000 |
| Instandsetzung Korrosionsschutz (lfd m -B-)                                    | 860013423121000 |
| Instandsetzung gelöster Verschraubung (lfd m -B-)                              | 860013423122000 |
| Austausch von Dichtprofilen (lfd m -B-)  | 860013423123000 |
| Instandsetzung Steuer- und Bewegungsmechanismus (lfd m -B-)                    | 860013423124000 |
| Fahrbahnübergänge aus Asphalt (lfd m -B-)                                      | 860013423200000 |
| Einbau / Erneuerung (lfd m -B-)  | 860013423210000 |
| Teppichübergänge (lfd m -B-)   | 860013423300000 |
| Erneuerung (lfd m -B-)   | 860013423310000 |
| Instandsetzung (lfd m -B-)   | 860013423320000 |
| Abdichtungen / Beläge / Markierungen (ohne ME -A-)                             | 860013424000000 |
| Erneuerung / Instandsetzung des Fahrbahnbelages (m² Instandsetzungsfläche -A-) | 860013424100000 |
| Kleinflächig (m² Instandsetzungsfläche -A-)                                    | 860013424110000 |

**Tabelle: Gegenwärtig dok. Empfehlungen / Empfehlungen der abgeschl. Prüfungen; Feld: Art**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Vollständig (m² Instandsetzungsfläche -A-)                                  | 860013424120000 |
| Erneuerung / Instandsetzung des Rad- / Gehwegbelages (m² Instands-fl -A-)   | 860013424200000 |
| Abdichtungserneuerung / Instandsetzung einschl. Beläge (m² Instands-fl -A-) | 860013424300000 |
| Auf Massivüberbauten (m² Instandsetzungsfläche -A-)                         | 860013424310000 |
| Mit Bitumen-Schweißbahnen (m² Instandsetzungsfläche -A-)                    | 860013424311000 |
| Mit zweibahnigen Bitumendichtungsbahnen (m² Instandsetzungsfläche -A-)      | 860013424312000 |
| Mit Flüssigkunststoff (m² Instandsetzungsfläche -A-)                        | 860013424313000 |
| Auf überschütteten Bauwerken (m² Instandsetzungsfläche -A-)                 | 860013424314000 |
| Auf Stahl (m² Instandsetzungsfläche -A-)                                    | 860013424320000 |
| Mit einem Dichtungssystem (m² Instandsetzungsfläche -A-)                    | 860013424321000 |
| Mit RHD-Belägen (m² Instandsetzungsfläche -A-)                              | 860013424322000 |
| Erneuerung von Abdichtungsanschlüssen an Einbauten (lfd m -A-)              | 860013424330000 |
| Instandsetzung von Belagsfugen (lfd m -A-)                                  | 860013424400000 |
| Erneuerung der Markierung (lfd m -A-)                                       | 860013424500000 |
| Kappen (m² Instandsetzungsfläche -D-)                                       | 860013425000000 |
| Erneuerung (lfd m Kappe -D-)  | 860013425100000 |
| Betoninstandsetzung / Teilerneuerung (m² Instandsetzungsfläche -D-)         | 860013425200000 |
| Reaktionsharzmörtel / -beton (m² Instandsetzungsfläche -D-)                 | 860013425210000 |
| Reaktionsharzmörtel / -beton PC O (m² Instandsetzungsfläche -D-)            | 860013425211000 |
| Reaktionsharzmörtel / -beton PC U (m² Instandsetzungsfläche -D-)            | 860013425212000 |
| Zementmörtel / Beton mit Kunststoffzusatz (m² Instandsetzungsfläche -D-)    | 860013425220000 |
| Zementmörtel / Beton mit Kunststoffzusatz PCC I (m² Instands-fläche -D-)    | 860013425221000 |
| Zementmörtel / Beton mit Kunststoffzusatz PCC II (m² Instands-fläche -D-)   | 860013425222000 |
| Hydrophobierung OS-A (m² Instandsetzungsfläche -D-)                         | 860013425230000 |
| Beschichtung OS-E (m² Instandsetzungsfläche -D-)                            | 860013425240000 |
| Beschichtung OS-F (m² Instandsetzungsfläche -D-)                            | 860013425250000 |
| Trängung mit Epoxidharz EP-T (lfd m Riss -D-)                               | 860013425260000 |
| Injektion mit Epoxidharz EP-I (lfd m Riss -D-)                              | 860013425270000 |
| Fugeninstandsetzung (lfd m-D-)  | 860013425300000 |
| Schutzeinrichtungen (lfd m -G-)   | 860013426000000 |
| Geländer / Brüstungen (lfd m -G-)   | 860013426100000 |
| Erneuerung / Teilerneuerung Brüstung (lfd m -G-)                            | 860013426110000 |
| Betoninstandsetzung (m² Instandsetzungsfläche -G-)                          | 860013426120000 |
| Reaktionsharzmörtel / Beton (m² Instandsetzungsfläche -G-)                  | 860013426121000 |
| Reaktionsharzmörtel / -beton PC O (m² Instandsetzungsfläche -G-)            | 860013426121100 |
| Reaktionsharzmörtel / -beton PC U (m² Instandsetzungsfläche -G-)            | 860013426121200 |
| Zementmörtel / Beton mit Kunststoffzusatz (m² Instandsetzungsfläche -G-)    | 860013426122000 |
| Zementmörtel / Beton mit Kunststoffzusatz PCC I (m² Instands-fl -G-)        | 860013426122100 |
| Zementmörtel / Beton mit Kunststoffzusatz PCC II (m² Instandsetzungsfl -G-) | 860013426122200 |
| Hydrophobierung OS-A (m² Instandsetzungsfläche -G-)                         | 860013426123000 |

**Tabelle: Gegenwärtig dok. Empfehlungen / Empfehlungen der abgeschl. Prüfungen; Feld: Art**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Beschichtung OS-E (m² Instandsetzungsfläche -G-)                                | 860013426124000 |
| Beschichtung OS-F (m² Instandsetzungsfläche -G-)                                | 860013426125000 |
| Tränkung mit Epoxidharz EP-T (lfd m Riss -D-)                                   | 860013426126000 |
| Injektion mit Epoxidharz EP-I (lfd m Riss -D-)                                  | 860013426127000 |
| Korrosionsschutzinstandsetzung (m² Instandsetzungsfläche -G-)                   | 860013426130000 |
| Vollerneuerung (lfd m -G-)  | 860013426131000 |
| Teilerneuerung (lfd m -G-)  | 860013426132000 |
| Ausbesserung (lfd m -G-)  | 860013426133000 |
| Pfostenfußinstandsetzung (ohne ME -G-)  | 860013426140000 |
| Einbau / Ersatz Seil im Handlauf (lfd m Geländer -G-)                           | 860013426150000 |
| Einbau / Ersatz von Füllstäben (ohne ME -G-)                                    | 860013426160000 |
| Erhöhung vorhandenes Geländer (lfd m Geländer -G-)                              | 860013426170000 |
| Einbau / Erneuerung komplettes Geländer / Brüstung (lfd m Geländer -G-)         | 860013426180000 |
| Sonstige Geländerinstandsetzung (lfd m -G-)                                     | 860013426190000 |
| Instandsetzung / Erneuerung des Berührungsschutzes (lfd m -G-)                  | 860013426200000 |
| Schutzplanken / Schutzwände (ohne ME -G-)                                       | 860013426300000 |
| Einbau / Erneuerung von Schutzwänden (lfd m Schutzwand -G-)                     | 860013426310000 |
| Einbau / Erneuerung Schutzplanken (lfd m Schutzplanke -G-)                      | 860013426320000 |
| Instandsetzung von Verbindungsmitteln (ohne ME -G-)                             | 860013426330000 |
| Korrektur Schutzplankenhöhe (lfd m -G-)   | 860013426340000 |
| Einbau zusätzlicher Pfosten (Stück -G-)   | 860013426350000 |
| Anschluss an Geländer (Stück -G-)   | 860013426360000 |
| Einbau / Erneuerung von temporären Schutzwänden [Gleitwände] (lfd m -G-)        | 860013426370000 |
| Instandsetzung / Erneuerung von Anlagen zum Übersteigenschutz (lfd m -G-)       | 860013426400000 |
| Errichtung / Erneuerung von Lärmschutzkonstr. / -verkleidungen (m² Inst-fl -G-) | 860013426500000 |
| Schutzeinrichtung Erneuerung  | 860013426600000 |
| Schutzeinrichtung Instandsetzung  | 860013426700000 |
| Ausstattung / Leitungen / Messeinrichtungen (ohne ME -H-)                       | 860013427000000 |
| Entwässerungseinrichtungen (ohne ME -H-)  | 860013427100000 |
| Erneuerung (ohne ME -H-)  | 860013427110000 |
| Rohrleitungen (lfd m -H-)   | 860013427111000 |
| Abläufe (Stück -H-)   | 860013427112000 |
| Instandsetzung (ohne ME -H-)  | 860013427120000 |
| Rohreinbindung (Stück -H-)  | 860013427121000 |
| Aufhängung (Stück -H-)  | 860013427122000 |
| Rohrleitung (lfd m -H-)   | 860013427123000 |
| Dilatationsausbildung (Stück -H-)   | 860013427124000 |
| Abläufe (Stück -H-)   | 860013427125000 |
| Beleuchtung / Lüftung (ohne ME -H-)   | 860013427200000 |
| Erneuerung / Neuanlage (ohne ME -H-)  | 860013427210000 |

**Tabelle: Gegenwärtig dok. Empfehlungen / Empfehlungen der abgeschl. Prüfungen; Feld: Art**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Instandsetzung (ohne ME -H-)   | 860013427220000 |
| Besichtigungseinrichtungen (ohne ME -H-)                                   | 860013427300000 |
| Böschungstreppen (Stück -H-)   | 860013427310000 |
| Erneuerung / Neuanlage (lfd m -H-)   | 860013427311000 |
| Instandsetzung (lfd m -H-)   | 860013427312000 |
| Leitern, Podeste, Geländer, Türen, Luken (ohne ME -H-)                     | 860013427320000 |
| Erneuerung / Neuanlage (ohne ME -H-)                                       | 860013427321000 |
| Instandsetzung (ohne ME -H-)   | 860013427322000 |
| Stationäre Besichtigungswagen (ohne ME -H-)                                | 860013427330000 |
| Laufstege (lfd m -H-)  | 860013427340000 |
| Erneuerung / Neuanlage (lfd m -H-)   | 860013427341000 |
| Instandsetzung (lfd m -H-)   | 860013427342000 |
| Leitungen (lfd m -H-)  | 860013427400000 |
| Erneuerung (lfd m -H-)   | 860013427410000 |
| Instandsetzung (lfd m -H-)   | 860013427420000 |
| Messeinrichtungen (Stück -H-)  | 860013427500000 |
| Erneuerung (Stück -H-)   | 860013427510000 |
| Instandsetzung (Stück -H-)   | 860013427520000 |
| Gelände / Bepflanzung (ohne ME -H-)  | 860013428000000 |
| Instandsetzung Böschungsbefestigung (m² Böschungsfläche -H-)               | 860013428100000 |
| Angleichung / Befestigung Bachsohle (m² Sohlfläche -H-)                    | 860013428200000 |
| Instandsetzung Sohlbefestigung (m² Sohlfläche -H-)                         | 860013428300000 |
| Beseitigung von Auskolkungen (m³ -H-)                                      | 860013428400000 |
| Beseitigung von Anlandungen (m³ -H-)                                       | 860013428500000 |
| Sonstige (ohne ME -H-)   | 860013429000000 |
| Konstruktionsteile 2 (ohne ME)   | 860013430000000 |
| Erd- und Felsanker   | 860013431000000 |
| Erneuerung   | 860013431100000 |
| Instandsetzung   | 860013431200000 |
| Seile und Kabel  | 860013432000000 |
| Erneuerung   | 860013432100000 |
| Instandsetzung   | 860013432200000 |
| Gründung   | 860013433000000 |
| Erneuerung   | 860013433100000 |
| Instandsetzung   | 860013433200000 |
| Bauwerksunterhaltung (ohne ME -H-)   | 860013500000000 |
| Betriebliche Unterhaltung / Reinigungsarbeiten (ohne ME -H-)               | 860013510000000 |
| Reinigung von Fahrbahnübergängen (lfd m -H-)                               | 860013511000000 |
| Reinigung von Entwässerungseinrichtungen (ohne ME -H-)                     | 860013512000000 |
| Reinigung von Sichtflächen einschließlich Antigrattitbeschichtung (m² -H-) | 860013513000000 |



Tabelle: Gegenwärtig dok. Empfehlungen / Empfehlungen der abgeschl. Prüfungen; Feld: Art

|   |                 |
|---|-----------------|
| Reinigung von Belägen (m <sup>2</sup> -H-)                    | 860013514000000 |
| Bewuchsbeseitigung (ohne ME -H-)                              | 860013515000000 |
| Bauliche Unterhaltung / Kleinere Reparaturen (ohne ME -H-)    | 860013520000000 |
| Sonstige (ohne ME -H-)  | 860013530000000 |
| Verkehrssicherung (lfd m Baustellenlänge ME -H-)              | 860013600000000 |
| Baustelleneinrichtung (ohne ME -H-)                           | 860013700000000 |
| Gerüst (ohne ME -H-)  | 860013800000000 |
| <b>Bauunabhängige Maßnahmen</b>                               | 860014000000000 |
| Beschilderung   | 860014100000000 |
| Tragfähigkeitsbeschilderung aufstellen / verändern            | 860014110000000 |
| Beschilderung lichte Höhe aufstellen / verändern              | 860014120000000 |
| Beschilderung lichte Weite aufstellen / verändern             | 860014130000000 |
| Geschwindigkeitsbeschilderung aufstellen / verändern          | 860014140000000 |
| Beschilderung Überholverbot aufstellen / verändern            | 860014150000000 |
| MLC - Beschilderung aufstellen / verändern                    | 860014160000000 |
| Dienstwegbeschilderung aufstellen / verändern                 | 860014170000000 |
| Bauwerksnummernschild anbringen / verändern                   | 860014180000000 |
| Nutzungsbeschränkung  | 860014200000000 |
| Vollsperrung erforderlich                                     | 860014210000000 |
| Teilspernung erforderlich                                     | 860014220000000 |
| Fahrbahneinengung erforderlich                                | 860014230000000 |
| Gehwegeinengung erforderlich                                  | 860014240000000 |
| Zusatzuntersuchung  | 860014300000000 |
| Statische Nachrechnung erforderlich                           | 860014310000000 |
| Tragfähigkeitseinstufung erforderlich                         | 860014320000000 |
| Sondergutachten erforderlich                                  | 860014330000000 |
| Vermessung erforderlich                                       | 860014340000000 |
| Baustoffgutachten erforderlich                                | 860014350000000 |
| Sonderprüfung erforderlich                                    | 860014360000000 |
| Lagerkontrollmessung erforderlich                             | 860014370000000 |
| Objektbezogene Schadensanalyse (OSA)                          | 860014380000000 |
| Unterlagen  | 860014400000000 |
| Überarbeitung Bauwerksdaten erforderlich                      | 860014410000000 |
| Überarbeitung / Aufstellung der Bestandsübersichtszeichnungen | 860014420000000 |
| Sonstiges   | 860014500000000 |
| Klärung / Abgrenzung der Baulast                              | 860014510000000 |
| Klärung / Abgrenzung der Unterhaltungspflicht                 | 860014520000000 |
| Klärung der Sondernutzung                                     | 860014530000000 |
| Baulastträger informieren                                     | 860014540000000 |
| Überprüfung der Notwendigkeit des Bauwerkes empfohlen         | 860014550000000 |

Tabelle: Gegenwärtig dok. Empfehlungen / Empfehlungen der abgeschl. Prüfungen; Feld: Art

|  |                 |
|--|-----------------|
| Versorgungsträger informieren                        | 860014560000000 |
| UI-Pflichtigen informieren                           | 860014570000000 |
| Regelprüfung gem. DIN 1076 ***                       | 860014600000000 |
| Hauptprüfung ***                                     | 860014610000000 |
| Einfache Prüfung ***                                 | 860014620000000 |
| Prüfung aus bes. Anlass                              | 860014630000000 |
| Besichtigung und lauf. Beobachtung ***               | 860014640000000 |
| BetrA für durchgeführte Prüfung oder Baumaßnahme *** | 860014650000000 |
| Zugangstechnik für durchgeführte Prüfung ***         | 860014660000000 |
| Verkehrssicherung für durchgeführte Prüfung ***      | 860014670000000 |
| <b>Keine Maßnahmen erforderlich</b>                  | 860015000000000 |
| Ergebnis Hauptprüfung (Teilbauwerk)                  | 860015100000000 |
| Ergebnis Einfachen Prüfung (Teilbauwerk)             | 860015200000000 |
| Für Hauptbauteile ***                                | 860015300000000 |
| Überbau  | 860015310000000 |
| Unterbau   | 860015320000000 |
| Für Konstruktionsteile 1 ***                         | 860015400000000 |
| Vorspannung  | 860015410000000 |
| Lager  | 860015420000000 |
| Fahrbahnübergänge                                    | 860015430000000 |
| Abdichtungen / Beläge / Markierungen                 | 860015440000000 |
| Kappen   | 860015450000000 |
| Schutzeinrichtungen                                  | 860015460000000 |
| Ausstattungen / Leitungen / Messeinrichtungen        | 860015470000000 |
| Gelände Bepflanzungen                                | 860015480000000 |
| Sonstige   | 860015490000000 |
| Für Konstruktionsteile 2 ***                         | 860015500000000 |
| Erd- und Felsanker                                   | 860015510000000 |
| Seile und Kabel                                      | 860015520000000 |
| Gründung   | 860015530000000 |