

Verfahrenssteckbrief 4.1 Lokale Instandsetzung in Ortbetonbauweise

Allgemeines		
Kurzbeschreibung Verfahren	Lokale Instandsetzung von Bauwerksschäden an Kammerwänden (z.B. Schäden durch Anfahrt) durch das Einbringen von Beton bzw. Reparaturbeton	
Anwendungsmöglichkeiten (IuB)	 Kammerwände in Massivbauweise Massivbauwände des oberen oder unteren Vorhafens das Verfahren eignet sich zur Instandhaltung kleinerer, oberflächlicher Fehlstellen im Beton oberhalb des Wasserspiegels (Form-and-Pour Techniques) Sollte der beschädigte Bereich bis unter UW reichen, so ist dies durch eine entsprechende Konstruktion der Schaltafel abbildbar (Befüllstutzen unterhalb UW - Belüftungsstutzen oberhalb UW und oberhalb Fehlstelle). Zu beachten sind jedoch die Trockenlegung und die entsprechenden Vorarbeiten des auszubessernden Bereichs in diesem Betriebszustand. Hier könnten sich die Stillstandszeiten der Schleuse verlängern. 	
Grundlegende Vorausset- zungen (IuB)	 Allgemeine Voraussetzungen Materialkennwerte der Kammerwände sind bekannt (Druckfestigkeit und Elastizitätsmodul), um den passenden Reparaturbeton festzulegen Verfügbarkeit entsprechender Reparaturbetone, ggf. projektspezifische Eignungsnachweise Voraussetzungen an Schleusenkammer Temporäre Einengung der lichten Weite um ca. 1 m bzw. alternativ Sperrung des Betriebs für einen Arbeitstag Schäden sind nicht großflächig bzw. systematisch (i. d. R. keine AKR oder Frost-Tau-Schädigung) 	



 Herstellen einer, für den Sanierungsbereich passenden, Schalung entsprechend der Voraussetzungen des Systems (z. B. Befüllung- und Entlüftungsöffnungen bzw. oberer Öffnung mit Materialrutsche)

Vor Instandsetzungsarbeiten

- Erhebung der Materialkennwerte des geschädigten Bereichs gemäß ZTV-W LB 219
- Freilegen der Schadstelle
- Untergrundvorbereitung gemäß ZTV-W LB 219
- falls notwendig muss eine entsprechende Anschlussbewehrung im Bereich der Fehlstelle eingebaut werden
 (z. B. Dübel / Nadeln / Anker)
- Montage der Schalung

Instandsetzungsarbeiten

- Einfüllen des Betons
 - bei der Form-and-Pour Techniques durch eine oben liege Öffnung
 - bei der Methode mit unten liegenden Befüllstutzen über eine Betonpumpe
- bei beiden Methoden ist das ausreichende Verfüllen zu beachten
 - bei der Form-and-Pour Techniques ist das Reparaturmaterial so weit einzufüllen, bis eine formschlüssige Abstellung mit der ursprünglichen vertikalen Wand in das frisch eingebaute Material eingestellt werden kann (Füllung der Betonrutsche)
 - bei der Methode mit unten liegendem Befüllstutzen wird so lange Material eingeführt, bis es an den Entlüftungsöffnungen wieder austritt
- die Aushärtezeiten gemäß Herstellerangaben bzw. Eignungsnachweis sind zu beachten

Nach Instandsetzungsarbeiten

- Deinstallation der Schaltafel
- Nachbehandlung der Betonoberfläche

Verfahrensbeschreibung



Randbedingungen					
Technische Randbedingun	gen und Kennwerte				
Mindestanforderung Instandsetzungsbeton	 Die zulässigen Instandsetzungsverfahren sind gemäß ZTV-W LB 219 zu wählen Mindestanforderungen an Festigkeit und Dauerhaftigkeit gemäß Beanspruchung der Bauteile (ZTV-W LB 219, Tabelle 0.1) und Statik, i.d.R. analog Altbeton bei der Form-and-Pour Technique ist das BAW-Merkblatt "Zweitbeton" zu beachten bei der Befüllung mit unten liegenden Befüllstutzen sind die Anforderungen hinsichtlich Pumpbarkeit, Verdichtung (z.B. Selbstverdichtend) und Erhärtung gemäß spezieller Einbautechnologie des Verfahrens zu beachten 				
Baubetriebliche Randbedi	Baubetriebliche Randbedingungen und Kennwerte				
Hilfsgeräte	 Arbeitspontons; eventuell inkl. Arbeitsgerüst Mögliche Arbeitsgeräte zum Freilegen der beschädigten Stelle HDW Säge Meißel Arbeitsgerät zum Einfüllen des Betons Betonpumpe Rutsche Schalung Die Hinweise der ZTV-W LB 219 sind zu beachten z.B.: Maximale Durchbiegung der Schalung 5mm Wahl und Anordnung der Schalungsanker Verschließen der Verankerungslöcher Überdeckung bei verbleibenden Ankerelementen mind. 50 mm Es ist grundsätzlich eine saugende Schalung zu verwenden 				



	·	
	 Schalung muss bündig mit Altbeton abschließen 	
	 Bei Arbeiten unterhalb des Wasserspiegels ist eine Schalung mit unten liegendem Befüllstutzen und oben liegenden Entlüftungsöffnungen vorzuziehen 	
	 bei der Form- and-Pour Techniques wird am oberen Ende eine ausreichende Öffnung gelassen, um das Reparatur- material über eine Rutsche einzufüllen 	
	 Horizontale Flächen sind gemäß ZTV-W LB 219 vorzubehandeln (Haftbrücke, vorgenässt) 	
Einbau	Verdichten des Reparaturmaterials	
	 wenn selbstverdichtender Beton verwendet wird, sind keine Verdichtungsmaßnahmen vorzusehen (Methode mit unten liegenden Befüllstutzen) 	
	 sollte bei der Form-and-Pour Techniques ausreichend Platz sein, sind Flaschenrüttler zu verwenden. Die Hinweise der ZTV-W LB 219 sind sinngemäß anzuwenden 	
	 der Einbau des Betons ist so zu planen, dass es zu keiner Entmischung w\u00e4hrend des Transports kommt 	
Vorbereiten Fehlstelle	die Hinweise aus ZTV-W LB 219 gelten sinngemäß	
Nachbehandlung	 überstehender Beton darf nicht gebrochen oder gemeißelt werden, sondern nur abgesägt oder abgeschliffen, damit keine neuen Risse entstehen es gelten die Bedingungen ZTV-W LB 219 	
Ergänzende Maßnahmen	 Vorsehen einer Schutzmaßnahme (z. B. stabiles Vorsatzblech, d = 5 mm) an besonders exponierten Bereichen (z. B. Kanten bei Einengungen) um weitere Schäden zu vermeiden bzw. zu minimieren 	
Wirtschaftliche Randbedingungen und Kennwerte		
Kostenermittlung	es liegen keine Daten zur Kalkulation vor	



Bearbeitungstiefen und Unterlagen				
IV. Bauteilversuche / Mockup				
Dokument	Erläuterung	Original		
Müller et al. (2007): "Verbundprojekt: Deutsch-Russisches Kooperationsprojekt zur Wassergüte- und Wassermengenbewirtschaftung an Wolga und Rhein"	4.1-IV.a	4.1-IV.A		
V. Ausführung				
Dokument	Erläuterung	Original		
US Army Corps of Engineers (2011): "Lock Wall Expendiant Repair Demonstration Monitoring; John T. Myers Locks and Dam, Ohio River"	4.1-V.a.	4.1-V.A		